

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panama

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	878101 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	11/07/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	JOHN CLAYTON

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	CR036
Manufacturer / Fabricante	Manitowoc
Model Desc. / Desc. Modelo	CR036 2250 Manitowoc MANITUWOC 2250
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CR036 CR036 2250 Manitowoc
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Mantenimiento Preventivo

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
Mantenimiento Preventivo			

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
03/18/22	Cristian Armas	11-7-22		

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 1

Printed / Impreso: 11/07/22

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	11 de Julio de 2022
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 PM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	12 de Julio de 2022
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	6:00 PM

Failure / Falla	Reemplazo de Tracs
Analysis / Análisis	Se detectaron Platos de Tracs. Reales en la Oruga
Solution / Solución	Se Reemplazaron Tracs y se Realizó Mantenimiento

Comments / Comentarios

CR 036
Hr. 5881
Reemplazo de platos de oruga en ambos lados
Mantenimiento
Tec. Angel Gonzalez
Tec. Manuel Munoz
Tec. Cristian Arias
Tec. Anibal Rodriguez

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	11/07/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Cristian Arias
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	g. l. g. l.
Date Completed / Fecha completada:	11-7-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 1

Printed / Impreso: 11/07/22